

## 其他需要说明的事项

### 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

#### 1.1 设计简况

本项目环境保护设施设计单位为北京市顺义区建筑设计所。医院已落实了环评文件中关于环境保护设施投资的概算。

#### 1.2 施工简况

本项目环境保护设施施工单位为北京施图美达装饰工程有限公司，并实施了环境影响报告书表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

#### 1.3 验收过程简况

建设项目竣工时间：2018年12月1日

验收工作启动时间：2019年6月5日

自主验收方式：委托浙江建检测研究院有限公司，与其签订了技术服务合同。

提出验收意见的方式和时间：北京顺义区中医医院（建设单位）和浙江建安检测研究院有限公司（竣工环保验收监测单位）成立验收工作组，2019年7月18日验收意见的结论：同意通过环保竣工验收。

验收监测报告表完成时间：2019年8月

#### 1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

### 2 其他环境保护措施的落实情况

#### 2.1 制度措施落实情况

##### （1）环保组织机构及规章制度

成立了辐射防护与安全管理小组，明确了相关的职责。医院制定的管理制度有：《辐射防护和安全保卫制度》、《辐射事故（件）应急预案》、《血管造影机（DSA）操作规程》、《辐射安全培训制度》、《辐射工作人员个人剂量监测制度》、《辐射工作人员健康体检制度》、《射线装置检修维护制度》、《射线装置台账管理制度》、《辐射工作场所监测方案》。各项管理制度、操作规程已张贴在工作场所墙上。

## **(2) 环境风险防范措施**

医院制定了《辐射事故（件）应急预案》（见附件 8），内容包括：

（1）目的；（2）范围；（3）依据；（4）辐射事故（件）；（5）组织领导及职责；（6）应急处置；（7）保障措施；（8）培训；（9）应急演练。

## **(3) 环境监测计划**

每年一次定期对辐射工作场所进行检测。检测方式：委托检测。